

外壁
(施工前)



外壁目地
(下地処理)



外壁
(下塗り)





工事名 T様邸
工事場所 八千代市
マルチカラー(多彩塗料)
上塗り1回目
施工 塗装屋さんドットコム

外壁
(上塗り1回目)
※多彩塗料使用



工事名 T様邸
工事場所 八千代市
マルチカラー(多彩塗料)
上塗り2回目
施工 塗装屋さんドットコム

外壁
(上塗り2回目)
※多彩塗料使用



工事名 T様邸
工事場所 八千代市
トップコート(汚れ防止)
上塗り1回目
施工 塗装屋さんドットコム

外壁
(上塗り1回目)
※トップコート仕上げ




外壁
(上塗り2回目)
※トップコート仕上げ




外壁
(施工後)

軒裏天井
(施工前)




工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工前
施工 塗装屋さんドットコム

軒裏天井
(施工後)




工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工後
施工 塗装屋さんドットコム

横樋・破風
(施工前)

A photograph showing the exterior of a building with a grey brick wall and a dark grey horizontal gutter. The gutter is in its original state before painting. To the right, there is a blue safety net or tarp. The sky is bright and clear.

工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工前
施工 塗装屋さんドットコム

横樋・破風
(施工後)

A photograph showing the same exterior of the building as the first image, but now the horizontal gutter has been painted a dark, glossy black. The rest of the scene, including the brick wall and the blue safety net, remains the same.

工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工後
施工 塗装屋さんドットコム



工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工前
施工塗装屋さんドットコム

シャッターボックス
(施工前)



工事名 T様邸
工事場所 八千代市
施工後
施工塗装屋さんドットコム

シャッターボックス
(施工後)

